



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0591-45	FECHA:	27/08/2024



Mantenimiento de lavamanos




Mantenimiento de sanitarios




Puertas (Limpieza, soporte y pintura de 12 puertas)



Ventanas, Cambio de 14 unidades de vidrios y reparación de ventanales



Matenimiento y mejoramiento de Porton Principal (limpieza, soporte, instalacón de lámina nueva y pintura)



Colocacion de canales y bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Marroquín

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0591-45	FECHA:	27/08/2024



Pintura del edificio escolar y sanitarios



Sustitución de piso (Levantado y colocación)



Reconstrucción de caja de drenaje para agua de pila y lavamanos (limpieza y Sanjeo)

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Marroquin S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jorge

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

