

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cruz del Pino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0644-43	FECHA:	12/07/2024



Foto1: Sustitución de Pintura de interior y exterior del centro educativo.



Foto 2: Sustitución de estufa y chimenea, pintura de cocina, sustitución e instalación de piso cerámico



Foto 3: Instalación de Pila y tubería de agua de tinaco.



Foto 4: Mantenimiento de puertas existentes.



Foto 5: Reparación y sustitución de letrinas por baños y perforación de fosa reforzada.



Foto 6: Restauración de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FmEmc.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público