

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Crucitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0667-42	FECHA:	2/09/2024



Foto1: Reparación de pintura interior y exterior de centro educativo.



Foto 2: Reparación de Sistema de agua entubada y sustitución de pila y colocación de tinaco de 1,100 litros



Foto 3: Reparación y sustitución de malla de muro perimetral, levantamiento de block para evitar daños por corriente de agua.



Foto 4: Reparación de Portón de acceso.



Foto 5: Reparación de losa y mantenimiento de baterías de baños sanitario y accesorios)



Foto 6: Reparación de cocina, estufa y chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Odilia Picon*  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Crucitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0667-42	FECHA:	2/09/2024



Foto7: Reparación y mantenimiento de puertas.



Foto 8: Instalación de protección de block alrededor de la escuela.



Foto 9: Reparación de gradas de acceso.



Foto 10: Sustitucion de lavamanos con sus respectivos accesorios de instalacion.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF      Firma y Sello Director Centro Educativo Público