



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | El Progreso | MUNICIPIO: | Morazán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sunzapote, Morazán, El Progreso |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-02-0668-45 | FECHA: | 26/02/2024 |



Foto 1: Cocina no tiene estufa ni plancha lorena para cocinar.



Foto 2: Paredes de cocina de lámina deteriorada.



Foto 3: Canal y bajadas de agua deterioradas



Foto 4: Raampa de acceso deteriorada.



Foto 5: Grieta en la pared y falta de bajadas de agua



Foto 6: Malla de circulado deteriorada y puerta de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Virgilia Gabriel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | El Progreso | MUNICIPIO: | Morazán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sunzapote, Morazán, El Progreso |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-02-0668-45 | FECHA: | 26/02/2024 |



Foto1: Cocina no tiene estufa ni plancha lorena para cocinar.



Foto 2: Paredes de cocina de lámina deteriorada.



Foto 3: Canal y bajadas de agua deterioradas



Foto 4: Raampa de acceso deteriorada.



Foto 5: Grieta en la pared y falta de bajadas de agua



Foto 6: Malla de circulado deteriorada y puerta de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Virgilia Gabriel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

