



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Platanillos, aldea El Pacayal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0772-42	FECHA:	22 de febrero de 2024




Foto 1: Colapso de Fosa Séptica



Foto 2: Colapso de Fosa Séptica



Foto 3: El agua de la fosa provoca inundación en el patio de la escuela



Foto 4: El agua se reposa en el patio, por lo que provoca criadero de zancudos.



Foto 5: Techo dañado



Foto 6: Techo dañado, provocando que el agua entre en las aulas, causando daño en los materiales y recursos educativos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesica Paula P.R

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

