

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Platanillos, Aldea El Pacayal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0775-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Instalación de ventanas de PVC.



Foto 2: Mejoramiento de instalación de cocina y bodega.




Foto 3: Mejoramiento de instalaciones de cocina y bodega para unificar un solo ambiente entre cocina y bodega.



Foto 4: Pintura de exterior e interior de cocina, bodegas y aulas.



Foto 5: Mantenimiento de baños (sanitarios, lavamanos y accesorios).




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

