

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN A.C
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL TAMARINDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL TAMARINDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0009-43	FECHA:	19/06/2024



Foto1: AMPLIACIÓN DE COCINA



Foto 2: ENTRADA PRINCIPAL



Foto 3: MUROS DE BLOCK EN COCINA

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de...



Claribel La Jardo
Firma y sello del Presidente de la OPF



JUAN PABLO BORRAYO MARROQUÍN
ARQUITECTO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público