



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Tamarindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0009-43	FECHA:	06 de septiembre 2024



Foto 1: Finalización de ampliación de cocina.



Foto 2: Cambio de pintura de puertas de baño.



Foto 3: Finalización de cambio de cerco de alambre por muro de malla ciclónica.



Foto 4: Cambio de portón.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se agregaron 2 hojas.

Clara Fajardo

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

