

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasagustlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Limón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03 0012-43	FECHA:	21 de febrero del 2024



Foto 1: piso de la cocina en mal estado



Foto 2: techo de la cocina en mal estado



Foto 3: piso del patio en mal estado



Foto 4: Techo en mal estado del corredor



Foto 5: mejorar la entrada hacia el salon de clases




Foto 6: reparación de sistema eléctrico en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Montecinos

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

