



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasagustlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Limón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puerta de Golpe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03 0012-43	FECHA:	12 de junio del 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>* Sonia Montecinos</p> <p>Sonia Amabelita Montecinos</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p>	<p>Deisy Verónica Granados Cruz</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	-------------------------------------	--



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasagustlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Limón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puerta de Golpe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03 0012-43	FECHA:	12 de junio del 2024



Foto 7: losa en entrada a la escuela



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Montecinos

Sonia Amabelita Montecinos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Deissy Verónica Granados Cruz

Deissy Verónica Granados Cruz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

