



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasagustán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Limón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puerta de Golpe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03 0012-43	FECHA:	12 de junio del 2024




foto 1: piso en cocina




foto 2: techo en cocina




foto 3: sistema electrico




foto 4: piso en corredor





foto 5: estructura en corredor



mejora hacia la entrada de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Sonia Montecinos</i></p> <p>Sonia Amabelita Montecinos Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Deisy Verónica Granados Cruz</i></p> <p>Deisy Verónica Granados Cruz Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------