



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Puente Colgante, Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0015-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: Cambio de estructura y lámina de dos aulas



Foto 2: Cambio de estructura y lámina de dos aulas



Foto 3. cambio de estructura y lamina de cocina.



Foto 4. Cambio de rotoplas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirian Lorena Galvez

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

