



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Puente Colgante, Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0015-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Finalización Cambio de estructura y lámina de dos aulas



Foto 2: Finalización Cambio de estructura y lámina de dos aulas



Foto 3. Finalización cambio de estructura y lamina de cocina.



Foto 4. Finalización Cambio de rotoplas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Lanena Galvez

Firma y sello del Presidente de la QEP



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

