

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Pilas, aldea El Jute de la Cobana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0016-43	FECHA:	23/02/2024




Foto1: Colocación de piso cerámico



Foto 2: Repello de pared externa



Foto 3: Repello de pared interna



Foto 4: Reparación estufa





Foto 5: Reparación de canales de agua pluvial



Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público