



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Pilas, Aldea EL Jute de la Cobana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0016-43	FECHA:	7/10/2024



Foto1: Finalización de cernido de Pared



Foto 2: Finalización colocación de canales



Foto 3: Finalización ampliación de acera.



Foto 4: Finalización reparación de Cocina



Foto 5: Finalización instalación de piso.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maxisol Alberto Ruano

Firma y sello del Presidente de la OPFFAMILIA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público