



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO AGUA HIEL, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0021-46	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024



1. cambio de lamina debido que esas estan deterioradas, oxidada y corrhidas lado afuer y en invierno se entra el agua.

2. Sustitución de soporte de madera a estructura de metal para posteriormente techar y cambio de lamina.



3. Cambio de cableado electrico e iluminacion.



4. pintura en la paredes luego de repelladas en interiores y exteriores.



5. Repello completo lado adentro con monocapa.



6. Levantamiento de piso de granito, compactacion de terreno y aplicado de concreto para posterior colocar piso ceramico. 7. Cambio de sanitario y reparacion de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

