



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

**Ministerio de Educación**

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0025-45	FECHA:	05 de agosto de 2024



foto 1: fue necesario quitar los block deteriorados, para ir colocando nueva estructura



foto 2: debido al estado de columnas y fundiciones se inicio su sustitución.



foto 3: las ventanas y puerta se retiraron para instalar nuevas



foto 4: se retiró la estructura y lámina



foto 5: mejorando la estructura y materiales de la estufa



foto 6: se inicio con la sustitución del cerco que ya casi no existia



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Israel López Ortiz*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

