

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PINITO, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0031-42	FECHA:	02 DE JULIO DE 2024



FOTO 1: PISO PRESENTA RAJADURAS Y PAREDES DE ADOBE ESTÁN EN DETERIORO Y EN PELIGRO DE CAERSE.



FOTO 2: ESTUFA EN MAL ESTADO Y SIN CHIMENEA




FOTO 3: LÁMINA YA CUMPLIÓ SU VIDA ÚTIL Y CON AGUJEROS QUE GENERAN FILTRACIONES DEL AGUA PLUVIAL



FOTO 4 ESTRUCTURA OXIDADA QUE YA CUMPLIO SU VIDA ÚTIL




FOTO 5: MALLA EN MAL ESTADO Y LOS NIÑOS PELIGRAN CAER




FOTO 6: BALCONES YA PRESENTAN OXIDACIÓN Y NECESITAN CAMBIARSE PARA BRINDAR SEGURIDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

No helia Ramirez Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

