



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pinito Aldea Tecuiz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0031-42	FECHA:	12/08/2024



Foto 1: Material en la escuela para dar inicio.



Foto 2: Inicio de construcción de cocina.




Foto 3: Levantado de paredes.



Foto 4: Torta de cemento dentro de la cocina.



Foto 5: Instalación muro de maya.



Foto 6: Instalación de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nohelia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

