



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pinito Aldea Tecuiz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0031-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Finalización construcción de cocina.



Foto 2: Finalización de instalación de balcones y puerta.



Foto 3: Finalización levantado de paredes.



Foto 4: Finalización torta de cemento.



Foto 5: Finalización muro de maya.



Foto 6: Finalización instalación de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nohelia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

