

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedras Blancas, Aldea El Cimiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0034-42	FECHA:	23/05/2024




Imagen de muro perimetral en mal estado al cual se le desea agregar 1.5 metros de malla galvanizada para evitar la posible caída de un niño al barrancó.




Imagen de la torta de piso de cemento en mal estado rajada y también rajada a lo larga de la unión entre la pared y la torta




Estado general de las paredes de la Escuela que se desean pintar.



Puertas en mal estado picadas, dobladas del pasador y en mal estado de pintura.



Lámparas e instalación eléctrica en mal estado.



Se desea reparar y darle mantenimiento a los inodoros y lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zulín Yameli Fajardo 
Firma y sello del Presidente de la OPF 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 