



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso.	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastán.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Conacaste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0035-42	FECHA:	02/09/2024



Reparación de pared de block (20x40 cm), con unas dimensiones de 3 metros de largo y 1 metro de alto.



Reparación de muro de contención.



Remodelación de cocina con un área de 44 m2.



Sustitución de chapa Yale con pasadores, dos candados y aplicación de revestimiento de pintura a la puerta en el aula.



Sustitución de madera por estructura de metal en el patio, utilizando costanera de 2"x4", tubo de 6"x2" y lámina acanalada calibre 26 legítima.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---