

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0041-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Como se puede observar las aulas no cuenta con bajas de agua pluvial



Foto 2: serco de alambre de puas en mal estado



Foto 3: patio no cuenta con torta de cemento para ingresar a aulas



Foto 4: Entrada principal no cuenta con porton mas seguro



Foto 5: como se puede observar la escuela se encuentra en una pendiente, para evitar que la tierra se derrumbe se necesita un cerramiento con muro perimetral

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Olivia Sánchez Montecino
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

