



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso.	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Primaria.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0042-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Construcción de muro de contención de Block.



Foto 2: Construcción de cerca con malla galvanizada 2 mts de alto y tubo galvanizado 1 1/2" con su respectivo bordillo y alambre de púa.




Foto 3: Sustitución de madera por estructura de metal, costanera tipo C de 2X3" con tubo de 4X2" y lamina troquelada calibre 26, en área de patio.



Foto 4: Sustitución de madera por estructura de metal, costanera tipo C de 2X3" con tubo de 4X2" y lamina troquelada calibre 26, en área de cocina.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

