



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                              |                                |                            |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso.                 | MUNICIPIO:                     | San Agustín Acasaguastlán. |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Parvulos. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Barreal         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-03-0045-42                | FECHA:                         | 20/05/2024                 |




Foto 1: Muro perimetral 5 hiladas de block con tubo galvanizado para cerca de 1 1/2" y malla galvanizada de 1.50 mts de alto con alambre de púa.



Foto 2: Suministro y colocación de portón de maya galvanizada con tubo de 1 1/2", 3 mts de ancho por 2 mts de alto.




Foto 3: Instalación de balcones de cocina con una puerta.



Foto 4: Suministro de rotoplas con sus respectivos accesorios e instalación de tubería PVC de 1/2" a los baños.




Foto 5: Sustitución de sanitario con sus accesorios y contra llaves.



Foto 6: Sustitución de madera por estructura de metal, costanera tipo C de 2X3" con tubo de 4X2" y lamina troquelada calibre 26, en área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Amalia Hernández Cortés  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                              |                                |                            |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso.                 | MUNICIPIO:                     | San Agustín Acasaguastlán. |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Parvulos. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Barreal         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-03-0045-42                | FECHA:                         | 20/05/2024                 |



Foto 7: Levantado de pared en área de cocina, con cernido.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Amalia Hernandez Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

