

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUSTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BARRIAL ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0045-42	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1: Sustrucion de Porton de malla en mal estado



FOTO 2: Cambio de Rotoplas



FOTO 3: Sustrucion de muro



FOTO 4: Ampliacion de Cocina



FOTO 5: Ampliacion de Cocina



FOTO 6: Sustrucion de 2 Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Amalia Hernandez ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

