

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BARRIAL ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0045-42	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE 2024



**FOTO 1: Sustitucion de Porton de malla en mal estado**



**FOTO 2: Cambio de Rotoplas**



**FOTO 3: Sustitucion de muro**



**FOTO 4: Ampliacion de Cocina**



**FOTO 5: Ampliacion de Cocina**



**FOTO 6: Sustitucion de 2 Sanitarios**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rosa Amalia Hernandez Ortiz*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

