



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Bálsamos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0059-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Levantado de paredes.



Foto 2: Construcción de galera.



Foto 3: Instalación de baños.



Foto 4: Instalación de lavamanos.



Foto 5: Construcción de galera.



Foto 6: Construcción muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público