

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Bálsamos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0059-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Finalización levantado de paredes.



Foto 2: Finalización construcción de paredes.




Foto 3: Finalización instalación de baño.



Foto 4: Finalización instalación de lavamanos.




Foto 5: Finalización construcción de galera.



Foto 6: Finalización construcción muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

