



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M "Pedro Molina"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0062-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: COCINA: Fabricación e instalación de estructura portante y suministro e instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26, montaje y desmontaje de techo existente. Y pintura paredes interior y exterior.



Foto 2: Instalación de sistema eléctrico.



Foto 3: Fabricación de meson de concreto.



Foto 4: DIRECCION: Sustitución de sistemas eléctricos. Y pintura de interiores y exteriores.



Foto 5: PATIO: Reparación de drenajes pluviales.



Foto 6: AULAS: Sustitución del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

