

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VADO ANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0064-43	FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024




FOTO 1: SE PROCEDE A FUNDIR EL PISO DE CONCRETO EN DOS AULAS DEL ESTABLECIMIENTO.



FOTO 2: EXTRACCIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE Y FUNDICIÓN DE PISO DE TORTA CON ACABADO ALISADO PARA EL CORREDOR.



FOTO 3: COLOCACIÓN DE MALLA PARA EVITAR EL ACCESO DE PERSONAS AJENAS AL ESTABLECIMIENTO Y EVITAR EL INGRESO DE ANIMALES.



FOTO 4: CAMBIO Y COLOCACIÓN DE MALLA EN TODO EL FRENTE Y LA PARTE LATERAL IZQUIERDA DE LA CIRCULACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.



FOTO 5: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO, FUNDICIÓN DE LAVAMANOS CON TRES CHORROS Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 6: CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Musal
Firma y sello del Presidente de la OPF

Rodriguez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público