



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Morro San Agustín Acasaguastlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02030065-42	FECHA:	24 de junio de 2024



Foto 1: desmontaje de laminas en area de actividades



Foto 2: Instalacion de ventanas PVC



Foto 3: Desmontaje de lamina en el aula parte de atrás



Foto 4: Mantemiento de Puerta, lijado, cepillado y pintura



Foto 5: Mantemiento de Balcones, lijado, cepillado y pintura color azul anticorrosicbo



Foto 6: Desmontaje de puerta anexa a Escuela Primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Morro San Agustín Acasaguastlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02030065-42	FECHA:	24 de junio de 2024



Foto 7: Mantemiento de Puertas de los baños



Foto 8: sustitucion de sanitarios



Foto 9: Mantemiento de paredes de sanitarios por azulejos



Foto 10: Colocacion de azulejos y lavamanos



Foto 11: Reparacion de torta de cemento en area de actividades



Foto 12: Reparacion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Morro San Agustín Acasaguastlan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02030065-42	FECHA:	24 de junio de 2024



Foto 13 : Remodelacion de polletones con ceramica



Foto 14 : Cambio de torta de cemento por ceramica



Foto 15: Construccion de desayunoador



Foto 16: Torta de Cemento frente lavamanos



Foto 17 : Cubrimiento de pared de aula cerca de baño



Foto 18: Techado en el area de pila frente a cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

