

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Morro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0065-42	FECHA:	16/8/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Morro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0065-42	FECHA:	16/8/2024



Foto 7: manenimiento de puerta ya terminadas



Foto 8: Sanitarios ya instalados



Foto 9: Paredes con azulejo



Foto 10: Lavamanos con azulejo puesto



Foto 11: Torta de cemento nuevo



Foto 12: Muro perimetral ya reparado

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Morro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0065-42	FECHA:	16/8/2024



Foto 13: Polletones ya remodelados



Foto 14: Piso ceramico ya puesto en cocina



Foto 15: Desayunador ya terminado



Foto 16: Torta de cemento terminado frente a lavamanos



Foto 17: Cubrimiento de pared de aula cerca de los baños





Foto 18: Techado terminado en area de pila y desayunador frente a cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

