



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Piragua	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Piragua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0066-43	FECHA:	22/02/2024



FOTO 1: FALTA COMPLETAR AREA DE PISO DE CONCRETO



FOTO 2: ES NECESARIO CAMBIAR ESTRUCTURA Y LÁMINA DE LA COCINA Y AMPLIARLA, LA PILA DONDE SE LAVAN LOS TRASTOS ESTÁ A LA INTEMPERIE



FOTO 3: PILA EN MAL ESTADO, NO TIENE CONDUCCIÓN DE AGUA DE DRENAJE Y LAS INSTALACIONES DE SERVICIO DE AGUA NO SIRVEN



FOTO 4: AREA SIN PISO QE REPRESENTA PELIGRO YA QUE ES UN TERRENO LODOSO Y LLUEVE FRECUENTEMENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulo E. Munguía Jacinto

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

