



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN AC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTAGERTRUDIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0068-43	FECHA:	12 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: MURO DE BLOCK CON TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA



Foto 2: BARANDAS DE METAL AREA DEL JARDÍN



Foto 3: RAMPA PARA EL ACCESO A LAS AULAS



Foto 4: FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto 5: INSTALACIÓN DE LAVAMANOS



Foto 6: INSTALACIÓN DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heber

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

