



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN AC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTAGERTRUDIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0068-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: CANALES PARA LAS CAIDAS DE AGUA



Foto 2: RAMPAS PARA ACCESO DE AULAS



Foto 3: CUNETETA




Foto 4: NUEVO DEPOSITO DE AGUA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Helen

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN AC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTAGERTRUDIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0068-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: MURO CON MAYA GALVANIZADA



Foto 2: BARANDAS DE METAL EN EL AREA DEL JARDIN



Foto 3: RAMPA DE ACCESO A LAS AULAS



Foto 4: NUEVO PISO EN AULA



Foto 5: MESÓN DE CONCRETO



Foto 6: PILA DE 2 LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heber

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

