

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA HIEL ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0070-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024




Foto cocina no cuenta con cuneta para salida de agua pluvial



Foto 2. patio no cuenta con piso de concreto




Foto 3. cocina no cuenta con paredes para una mejor seguridad




Foto 4 cocina no cuenta con estufa para prepara alimentos





Foto 5. baños niños y niñas en mal estado necesitan reparaciones y cambio de accesorios



Foto 6. pila de cocina en mal estado y no cuenta con tubería de drenaje para salida de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público