

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUAHIEL ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0070-43	FECHA:	22 DE AGOSTO 2024



Foto 1: Sustitucion de Torta de cemento



Foto 2: Remodelacion de Escenario



Foto 3: Remodelacion de Cocina



Foto 4: Sustitucion de polleton y torta de cemento



Foto 5: Sustitucion de banqueta



Foto 6: Sustitucion de pilas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con las copias de las hojas.

<p><i>Rosa Ortiz</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

