

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUAHIEL ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0070-43	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto 1: Sustrucción de Torta de cemento



Foto 2: Remodelación de Escenario



Foto 3: Remodelación de Cocina



Foto 4: Sustrucción de polleto y torta de cemento



Foto 5: Sustrucción de banqueta



Foto 6: Sustrucción de pilas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

