

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Ixcanal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 03 - 0073 - 43	FECHA:	22/02/2024




foto 1: aula 1 con el techo en mal estado




foto 2: red electrica en mal estado



Foto 3: Muro Soterrado




foto 4: baranda en mal estado




foto 5: aula 2 parte del techo destruido






Foto: Demolición y Reparación de cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---