

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Ixcanal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 03 - 0073 - 43	FECHA:	24 de mayo de 2024



Foto1: Cambio de duralita por lamina troquelada finalizado



Foto 2: sustitución de maya por baranda de metal finalizada



Foto 3: cuneta de concreto finalizada



Foto 4: Sistema eléctrico instalado y finalizado







Foto 5: muro perimetral finalizado



Foto 6: anclaje de costaneras galvanizadas sobre jois finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---