



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TECUN UMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0074-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: fabricacion de ventanas, reparacion y resanado de estructura portante, e instalacion de lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Instalacion de canal y bajadas de agua.



Foto 3: Fabricacion de ventanas



Foto 4: Sustitucion de techo



Foto 5: fabricacion e instalacion de estructura portante y sustitucion de lamaina por lamina troquelada calibre 26



Foto 6: COCINA, fundicion de torta, instalacion de piso de granito, fabricacion de una pila, levantado de una hilada de block en pared de cocina, fabricacion de meson, instalacion de azulejo, repello y cerrado e instalacion de red electrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y dar un número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Escolar Público

