

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS SIDRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0075-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE 2024



Foto1: Lámina troquelada y Capote



Foto 2: Mantenimiento a Estructura de metal



Foto 3: Instalación de Ventanas de PVC e instalación de Sistema eléctrico.




Foto 4: Sustitución de vidrios y balcones de metal.



Foto 5: Sustitución de Accesorios y tapadera para tinacos, instalación de puertas de metal.



Foto 6: Instalación de Canal de metal con bajadas de agua pluvial e instalación de tubería pvc línea principal hacia servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público