



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PRIGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COMAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0080-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: ESCENARIO Y AULA, Sustitución de estructura portante galvanizada y sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: ESCENARIO Y AULA, Sustitución de estructura portante galvanizada y sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: ESCENARIO Y AULA, Sustitución de estructura portante galvanizada y sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Marta Angelica Gonzalez Alo



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

