

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN A.C
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0081-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 1: CAMBIO DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN PISO DE GRANITO



Foto 3: PREPARACIÓN PARA PINTURA



Foto 4: BANQUETA DE CEMENTO NUEVA



Foto 5: REPELLO EN MUROS



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**JUAN PABLO**

**BORRAYO MARROQUÍN**  
**ARQUITECTO**

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público