



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OICIAL RURAL MIXTA ALDEA TECUIZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0081-43	FECHA:	12 DE JULIO DE 2024



FOTO 1: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y TECHO



FOTO 2: FUNDICIÓN EN BANQUETA DE CONCRETO Y GRADAS



FOTO 3: TALLADO EN MUROS



FOTO 4: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la OPR  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
