

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMILUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0082-43	FECHA:	03 DE JUNIO DE 2024



FOTO 1: AGUJEROS QUE PERMITEN EL INGRESO DE PERSONAS AJENAS AL ESTABLECIMIENTO Y DE ANIMALES DE CORRAL



FOTO 2: ESTUFA IMPROVISADA Y NECESIDAD DE CHIMENEA



FOTO 3: MURO DE BLOCK Y BANQUETA CAÍDO



FOTO 4: CHAPAS EN MAL ESTADO




FOTO 5: PISO EN MAL ESTADO EN DIRECCIÓN Y COCINA



FOTO 6: PORTÓN DE INGRESO CON DEFICIENCIA EN SOLIDEZ Y SEGURIDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liseth Amarilis Paz
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público