



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMILUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0082-43	FECHA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1: INSTALACIÓN DE MALLA



FOTO 2: INSTALACIÓN DE BALCONES Y ELABORACIÓN DE 2 ESTUFAS RURALES COMPLETA CON CHIMENEA CADA UNA



FOTO 3: LEVANTADO DE MURO + TALLADO EN PARTE POSTERIOR DE ESCENARIO



FOTO 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PILAS DE 2 LAVADEROS



FOTO 5: INSTALACIÓN DE 2 INODOROS Y ELABORACIÓN DE LAVAMANOS FUNDIDO CON 3 CHORROS



FOTO 6: BANQUETA DE CONCRETO MAS LEVANTADO DE BLOCK E INSTALACIÓN DE CANAL RECOLECTOR GALVANIZADO PARA AGUA PLUVIAL MAS BAJADA DE TUBO PVC DE 4"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se debe indicar el número de hojas.

Lisseth amarilis Paz cruz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo

