



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALBORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0084-43	FECHA:	27 DE AGOSTO DE 2024



FOTO No. 1 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS NUEVOS



FOTO No.2 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL PARA LA CUBIERTA



FOTO No.3 INSTALACIÓN DE PUERTAS NUEVAS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS



FOTO No.4 SE ESTÁ FUNDIENDO PISO DE CONCRETO EN EL ÁREA DE COCINA Y SE LE ESTÁ DANDO UN ACABADO ALISADO



FOTO No. 5 SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL LEVANTADO DE PAREDES EN LA COCINA Y EN EL MURO DONDE VA COLOCADA LA MALLA





FOTO No. 6 SE TRABAJA EN LA INSTALACIÓN DE BALCONES EN LAS VENTANAS, LA BARANDA DE METAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTUFA CON PLANCHA Y CHIMENEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALBORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0084-43	FECHA:	27 DE AGOSTO DE 2024



FOTO No. 7 SE CONSTRUYE EL MURO DE SOPORTE PARA LA RAMPA DE ACCESO A LA ESCUEA DONDE SE COLOCARÁ LA BARANDA



FOTO No. 8 SE TRABAJA EN LA FUNDICIÓN Y TALLADO DE LA RAMPA DE ACCESO A LA ESCUELA



FOTO No. 9 SE REALIZA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TAMBIÉN SE APLICA PINTURA DE ACEITE EN EL TECHO DE LAS AULAS PARA PROTECCIÓN DE LA LÁMINA




FOTO No. 10 SE CONSTRUYE UNA CUNETA PARA LA RECOLECCIÓN DEL AGUA PLUVIAL DONDE LLEVARÁ UNA REJILLA DE METAL

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público