



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE JESÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0085-43	FECHA:	17 DE MAYO 2024



FOTO 1: TECHO CON LÁMINA EN MAL ESTADO Y ESTRUCTURA CON MADERA DETERIORADA



FOTO 2: NECESIDAD DE CAMBIAR LA PENDIENTE DEL TECHO YA QUE HUMEDECE LA PARED DEL AULA CONTINUA, DEBERÁ LEVANTARSE PARED



FOTO 3: NECESIDAD DE LEVANTAR MURO PERIMETRAL DE 4 HILADAS DE BLOCK + MALLA PORQUE INGRESAN ANIMALES DE CORRAL Y DE LA CALLE AL ESTABLECIMIENTO




FOTO 4: MALLA GALVANIZADA EN MAL ESTADO NO PRESENTA SEGURIDAD A LA INSTALACIÓN



FOTO 5: ESTUFA EN MAL ESTADO, PLANCHA DETERIORADA, NO TIENE CHIMENEA Y DE BAJA ALTURA, NO HAY EXTRACCIÓN DE HUMO



FOTO 6: SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COCINA EN MAL ESTADO, NECESIDAD DE VENTANAS EN EL AULA QUE COLINDA HACIA EL CAMPO CON LA FINALIDAD DE EVITAR OLORES FÉTIDOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público